





③ 工場配置図の例



振動防止の方法の例

- 1 振動源と住宅の距離をとる。
- 2 地盤が軟弱な場合は、必要により、地盤を改良する。
- 3 地盤と構造物の間に緩衝材を入れたり、防振溝・防振壁を設置する。

空気圧縮機の振動対策には、防振ゴムを設置する。(必要に応じ、図面等を添付すること。)



装置のカタログの写し