

令和4年8月3日から大雨に関する情報（第12報）

1 気象警報等の情報

	注意報	警報	注意報切替	解除
洪水	8/3 12:03	8/3 13:32	8/4 14:05	8/4 23:30
大雨(土砂・浸水)	8/3 12:43	8/3 13:24	8/5 5:20	8/5 9:44

2 水防警報・氾濫情報・土砂災害警戒情報などの発表

土砂災害警戒情報 8/3 15:20 (解除 8/4 15:15)

大雨特別警報発表 8/3 19:15 (解除 8/4 06:33)

3 主な観測地点における降水量の情報

観測点名	所在地	1時間あたり最大降水量	累加雨量
綱木	綱木	37.0 mm (8/3 18:00～19:00)	242 mm (8/3 08:00～8/4 05:00)
三郎山	李山	24.0 mm (8/3 21:00～22:00)	158 mm (8/3 08:00～8/4 05:00)
吾妻山	関	39.0 mm (8/3 18:00～19:00)	252 mm (8/3 08:00～8/4 05:00)
入田沢	入田沢	28.0 mm (8/3 20:00～21:00)	169 mm (8/3 08:00～8/4 05:00)
板谷沢	板谷	17.0 mm (8/3 22:00～23:00)	137 mm (8/3 08:00～8/4 05:00)
米沢	中田町	39.0 mm (8/3 17:00～18:00)	258 mm (8/3 08:00～8/4 05:00)

4 水位の情報

観測点名	河川名	最高水位	参考(水防団待機水位・避難判断水位)
舘山	鬼面川	8/3 23:20(3.25m)	(1.80m ・ 3.00m)
関根	羽黒川	8/3 24:00(2.28m)	(1.80m ・ 2.90m)
花沢	羽黒川	8/4 00:10(1.06m)	(2.40m ・ 3.60m)
相生	最上川	8/3 23:40(1.51m)	(1.00m ・ 1.90m)
上新田	最上川	8/4 00:10(12.93m)	(11.80m・12.30m (氾濫注意水位))
中央	堀立川	8/3 23:10(1.25m)	(1.30m ・ 3.10m)
堀金	誕生川	8/3 23:50(3.63m)	(1.90m ・ 2.40m)

5 避難情報等の発令状況

対象地域	世帯数	人口	要配慮者	避難指示発令	避難指示解除
広幡地区	542	1,340	235	8/3 19:20	8/4 16:00
六郷地区	292	839	147	8/3 19:20	8/4 16:00
窪田地区	2,270	5,870	819	8/3 19:20	8/4 16:00
合 計	3,104	8,049	1,201		

※上郷・南原コミセンは、自主避難として避難所開設。

6 避難の状況（災害救助法の対象：延べ 29 世帯・69 人）

No.	避難場所	開設	閉鎖	8/3 20:00		8/3 20:55		8/3 21:35		8/3 22:00		8/4 7:15	
				世帯	人	世帯	人	世帯	人	世帯	人	世帯	人
1	広幡コミセン	8/3 19:20	8/4 7:00	2	6	2	6	7	17	7	17	0	0
2	六郷コミセン	8/3 19:20	8/4 4:55	4	9	4	9	5	13	4	12	0	0
3	窪田コミセン	8/3 19:20	8/4 6:30	3	3	3	3	13	26	13	26	0	0
4	上郷コミセン	8/3 20:45	8/4 7:15	0	0	1	3	4	12	4	13	0	0
5	南原コミセン	8/3 19:30	8/3 21:35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計			9	18	10	21	29	68	28	68	0	0

※南原コミセンは、大平橋の崩落の恐れにより、3 人から自主避難の連絡を受け避難所を開設したが、知人宅に身を寄せることになったため避難者はいなかった。（避難所対応/館長、事務局長）

7 災害警戒体制等

- 8/3 13:00 災害警戒本部第一配備（大雨注意報、洪水注意報の発表）
- 8/3 15:20 災害警戒本部第二配備（土砂災害警戒情報の発表）
- 8/3 21:00 災害対策本部格上げ（災害警戒本部会議決定による）
- /- --:-- 災害警戒本部第二配備引き下げ（土砂災害警戒情報の解除）
- /- --:-- 災害警戒本部第一配備引き下げ（大雨警報の解除）

8 被害状況

- (1) 人的被害 被害報告なし
- (2) 建物被害 調査継続中

①浸水被害

（単位：棟）

被害区分	住 家	非住家	合 計	主な場所
床上浸水	4	0	4	下小菅×1、窪田町窪田×2、大字長手×1
床下浸水	17	15	32	【住家】大町 5×1、中央 5×1、広幡町上小菅×1、下小菅×1、六郷町西江股×1、塩井町塩野×1、窪田町窪田×2、窪田町藤泉×1、大字長手×2、大字下新田×5、大字浅川×1 【非住家】下花沢 2×1、広幡町上小菅×3、下小菅×2、窪田町東江股×1、六郷町長橋×1、塩井町塩野×1、窪田町窪田×2、大字下新田×4
合計	21	15	36	

②汲み取り便槽被害

地区名	件数	主な場所
中部地区	3	中央二丁目×1、大町五丁目×1、松が岬二丁目×1
西部地区	1	矢来三丁目×1
万世地区	1	万世町牛森×1
六郷地区	1	六郷町桐原×1
塩井地区	1	塩井町宮井×1
窪田地区	7	窪田町窪田×4、窪田町藤泉×2、中田町×1
上郷地区	3	大字長手×2、大字川井×1

合計	17	
----	----	--

③罹災証明書・被災届出証明書の発行件数

地区名	件数	被害内訳		主な場所
		床上	床下	
南部地区	1	0	1	大町五丁目×1
広幡地区	2	1	1	下小菅×2
六郷地区	1	0	1	六郷町西江股×1
塩井地区	1	0	1	塩井町塩野×1
窪田地区	4	2	2	窪田町窪田×4
上郷地区	2	1	1	大字長手×1、大字下新田×1
合計	11	4	7	

(3) 被害情報

①市管理道路（市道）

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
1	市道桑山住宅1号線外	桑山アンダー	有	全面通行止め 8/4 11:30 解除	道路冠水、大雨による水路閉塞
2	市道桑山南廻り西線	桑山ボックス	有	全面通行止め 8/4 11:30 解除	道路冠水、大雨による水路閉塞
3	市道花沢バイパス松川橋線	花沢ガード	有	全面通行止め 8/4 5:00 解除	道路冠水、車両水没
4	市道坊中町春日三丁目線	塩井アンダー	有	全面通行止め 8/5 10:30 解除	道路冠水、車両水没
5	市道春日三丁目美女塚線	ケーブデンキ前	有	一部全面通行止 8/4 3:30 解除	道路冠水、車両水没
6	市道諸仏大平線	大平橋～大平集落区間	有	全面通行止め ～片側交互通行 8/4 6:30～当分の間	【復旧方法検討中】 路肩欠損
7	市道外ノ内住宅3号線	外ノ内公民館付近	有	全面通行止 8/4 6:00 解除	道路冠水
8	市道毘沙門天上小瀬線	ミユキ精機前	無		道路冠水、路肩洗堀
9	市道金池五丁目春日四丁目線	NCV～置賜総合支庁	無		道路冠水
10	市道中山街道線	上屋敷橋	有	全面通行止 8/4 6:30～当分の間	【復旧方法検討中】 橋脚損傷、床板破損
11	市道金内橋中田町線	浄水管理センター付近	有	全面通行止 8/4 13:00 解除	道路冠水
12	市道成島駅線	成島駅付近	無		【復旧予定】 路肩洗堀、道路冠水、床下浸水
13	市道京塚線	市道京塚線沿いの民地法面	無		法面崩落
14	市道落合線		有	全面通行止 8/4 6:35～当分の間 8/22～ 一部区間通行止め	【復旧予定】 道路冠水、舗装破損、側溝閉塞、路面洗堀
15	市道西方北線		無		田の法面崩落、水路閉

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
					塞、土砂流出、床上浸水、舗装破損 8/12 舗装復旧完了
16	市道成島舘山矢子線	成島焼より奥の市道	無		【復旧予定】 道路冠水、舗装破損、水路閉塞、土砂流出
17	座留橋		無	全面通行止	6/27 大雨時の被災状況から変化なし。 流木が以前より引っかかっている状況。
18	市道唐戸屋沢線		無		【復旧予定】 土砂流出
19	私道	大字長手地内	無		土砂流出
20	市道上浅川下海上線		無		道路冠水
21	市道八木橋線		無		【復旧予定】 法面崩壊
22	官地道路	赤芝町地内	無		【復旧予定】 法面崩壊
23	市道百子沢線		有	全面通行止	【復旧予定】 土砂流出、側溝閉塞、路肩欠損、法面崩壊、道路欠損
24	官地道路	大字川井地内	無		【復旧予定】 法面崩壊
25	市道古郷部古舘山線	大字木和田地内 (米沢猟友会射撃場)	無		【復旧予定】 路面洗堀
26	官地道路	広幡町成島地内	無		【復旧予定】 法面崩壊
27	市道成島果樹園線		無		畑崩壊
28	市道京塚誕生川線西線		無		【復旧予定】 路肩崩壊、路肩土砂流出
29	市道広幡町大沢線		無		【復旧予定】 路肩崩壊
30	官地道路	広幡町京塚地内	有	全面通行止	【復旧予定】 路面洗堀
31	市道川井道下北線	大字川井地内	無		【復旧予定】 法面崩壊
32	市道川井道下中線	大字川井地内	無		【復旧予定】 路肩欠損
33	市道大平萱平高原線		無		【復旧予定】 路面洗堀
34	官地道路	大字李山地内	無		【復旧予定】 土砂流出
35	元御入水堰		無		土砂流出、河川洗堀 復旧対応済
36	猿尾堰		無		【復旧予定】 土砂流出、取水口閉塞
37	市道八谷沢線		無		【復旧方法検討中】 路肩欠損 2 箇所、側溝

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
					閉塞
38	市道落合線長峰川		無		【復旧予定】 法面崩壊、河道閉塞
39	大門川		無		【復旧予定】 土留崩壊
40	法定外水路		無		【復旧予定】 水路閉塞、土砂堆積
41	市道羽黒堂橋線 羽黒堂橋		無		【復旧予定】 橋台下部洗堀

【No. 3 市道花沢バイパス松川橋線（花沢ガード）】 撮影：米沢市消防団第1分団



【No. 10 市道中山街道線（上屋敷橋）】



②水路

No.	水路名等	場所	備考
1	法定外水路	広幡町京塚地内	土砂流出、法面崩壊
2	法定外水路	大字川井地内	法面滑落
3	官地水路	大字李山地内	土砂流出

③林道

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
1	白夫沢線	大字口田沢地内	有	路肩崩落	8/4 通行止め
2	綱木線	万世町梓山地内	有	路面洗堀、コンクリート舗装版損傷	8/5 通行止め
3	下菅線	万世町梓山地内	有	路面洗堀、路肩崩落	8/5 通行止め

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
4	小峡線	大字三沢地内	無	路面洗堀	
5	前ヶ沢西線	大字三沢地内	有	法面崩落	8/5 通行止め
6	湯の花芝倉線	大字築沢地内	有	土砂流出、法面崩落	6月27日豪雨時点で通行止め処置済
7	三ツ森線	大字築沢地内	有	路面洗堀	6月27日豪雨時点で通行止め処置済
8	岡原線	大字築沢地内	有	路面洗堀	
9	黒岩作業道	大字築沢地内	有	路面洗堀	
10	大峠線	大字口田沢地内	有	路面陥没	6月27日豪雨時点で通行止め処置済
11	天狗沢線	大字口田沢地内	有	路面陥没	6月27日豪雨時点で通行止め処置済
12	元小屋線	大字大小屋地内	無	路肩保護の破損	
13	横川線	大字大平地内	無	路面洗堀	
14	秋の沢線	大字李山地内	無	路面洗堀	

【No. 10 大峠線】

【No. 11 天狗沢線】




④県管理道路

No.	路線名	場所	規制理由	規制内容	備考
1	米沢高畠線	花沢町	路面冠水	全面通行止 8/3 13:00～ 8/3 14:15 解除	
2	米沢高畠線	花沢町	路面冠水	全面通行止 8/3 18:15～ 8/4 1:10 解除	
3	米沢猪苗代線	大字関～福島県境	雨量規制	全面通行止 8/3 18:30～ 8/5 17:00 解除	
4	国道 121 号	大字入田沢～福島県境	雨量規制→ 道路流出等	全面通行止 8/3 20:00～	6/27大雨時の被災箇所拡大 道路全幅流出
5	綱木米沢停車場線	大字綱木～糸畔	雨量規制	全面通行止 8/3 20:00～ 8/5 17:00 解除	
6	板谷米沢停車場線	大字板谷～大字大沢	雨量規制→ 土砂流出	全面通行止 8/3 21:15～ 8/9 12:00 解除	

No.	路線名	場所	規制理由	規制内容	備考
7	国道 287 号	広幡町成島～上小菅区間	土砂流出	全面通行止 8/4 1:45～ 8/4 11:00 解除	

【No. 2 県道米沢高畠線】 撮影：米沢市消防団第 1 分団



【No. 4 国道 121 号】



④国管理国道、高速道路

No.	路線名	場所	規制理由	規制内容	備考
1	国道 13 号	福島県飯坂町中野～万世町刈安（栗子峠）	大雨	全面通行止 8/3 22:50～ 8/4 8:50 解除	
2	東北中央道	福島大笹生 IC～米沢八幡原 IC	大雨	全面通行止 8/3 23:00～ 8/4 8:30 解除	

9 停電情報

地域名	発生時刻	復旧時刻	延べ停電戸数	停電理由
塩井町塩野 塩井町宮井	8/3 17:30	8/3 18:57	20 戸未満	雷の影響
太田町一丁目	8/3 17:53	8/3 22:26	10 戸未満	雷の影響
大字入田沢	8/3 20:04	8/4 12:12	約 50 戸	

10 上水道施設被害

No.	場所	被害の状況
1	上屋敷橋（大字口田沢）	・落橋の危険性のあった上屋敷橋（大字口田沢）添架に替わる仮設水道管を8月5日に布設したが、それに伴い水圧が変化し、中継ポンプ場で漏水が発生した。 ・8月6日に修繕を行ったが、別の場所でも漏水が発生していることが判明。8月7日から漏水箇所を調査し、8月8日漏水修理を完了。 ・その後、第1～3配水池のバルブ調整や配水池水位等の状況を監視しながら、給水車で田沢浄水場へピストン輸送を行い、上屋敷橋の配水管は前後のバルブで仕切り、仮設配管のバルブ調整等により、何とか水圧を安定させている状況。
2	白布高湯簡易水道	・白布高湯簡易水道の取水口に土砂が流出。取水不可能だったが、配水池があるため、断水になる前に復旧作業を完了。取水のための導水路の整備を8月8日に実施している。復旧完了。

11 農業被害

(1) 農産物被害

No.	地区	作物名	被害状況	被害面積 (ha)	被害金額	対策・措置
1	愛宕	蕎麦	冠水、土砂流入	0.29	調査中	排水路の確保 土砂の撤去
2	上郷	大豆	ほ場冠水	1.10	調査中	排水路の確保
		ほうれん草	土砂流入	0.30	2,111 千円	土砂の撤去、収穫できないものの廃棄処分
3	窪田	水稻	土砂流入	0.25	285 千円	土砂の撤去
4		蕎麦	冠水	25.00	調査中	排水路の確保 播種し直し 15ha
5		大豆	冠水	5.00	調査中	排水路の確保
6		枝豆	ほ場冠水	2.00	7,188 千円	
7		ミニトマト	ハウス浸水	0.26	調査中	
8	塩井	枝豆	ほ場冠水	3.70	13,298 千円	
		アスパラガス	ほ場冠水	0.10	30 千円	
		トルコギキョウ	ハウス浸水	0.06	1,189 千円	
9		ダリア	ハウス浸水	0.06	660 千円	
10	広幡	水稻	土砂流入	0.03	1,437 千円	土砂の撤去
11		大豆	冠水、土砂流入	0.86	194 千円	排水路の確保、土砂の撤去
12		かぼちゃ	土砂流入	0.02	100 千円	土砂の撤去
		スプレー菊	ハウス浸水	0.03	調査中	
14		育苗用パイプハウス	土砂・流木流入	0.03	11 千円	破損部材交換補修
15	三沢	水稻	土砂流入	0.137	160 千円	土砂の撤去
16	南原	蕎麦	冠水	20.00	調査中	排水路の確保 播種し直し 10ha
17	六郷	枝豆	ほ場冠水	2.23	8,015 千円	
18		アスパラガス	ほ場冠水	0.20	43 千円	
19		茄子	ほ場浸水	0.10	35 千円	
		小菊	ほ場冠水	0.07	844 千円	

No.	地区	作物名	被害状況	被害面積 (ha)	被害金額	対策・措置
20		コニカルブラック	ほ場冠水	0.03	604 千円	
合 計				<u>61.857</u>	<u>36,204 千円</u>	

【上郷地区】ほうれん草ハウス内土砂堆積 ※泥が付着したことにより出荷不可



【上郷地区】大豆ほ場浸水



(2) 農地、農業用施設の被害金額

(単位：千円)

管理区分	農地被害			農業用施設被害						被害額 合計
	田	畑	計	ため池	頭首工	水路	ポンプ	道路	計	
米沢市	<u>23,500</u>	<u>15,600</u>	<u>39,100</u>	<u>3,100</u>	<u>52,800</u>	<u>36,300</u>	<u>0</u>	<u>5,200</u>	<u>97,400</u>	<u>136,500</u>
米沢平野	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>52,800</u>	<u>17,100</u>	<u>400</u>	<u>1,900</u>	<u>72,200</u>	<u>73,000</u>
合 計	<u>24,300</u>	<u>15,600</u>	<u>39,900</u>	<u>3,100</u>	<u>105,600</u>	<u>53,400</u>	<u>400</u>	<u>7,100</u>	<u>169,600</u>	<u>209,500</u>

(3) 米沢市管理

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
1	遠山新堰	遠山町地内	水路が氾濫したことにより法面崩落	<u>掛樋設置、土砂撤去完了【公共災予定】</u>
2	遠山新堰	遠山町地内	農道損傷及び一部欠損、流木及び巨石の堆積	流木及び巨石撤去、敷砂利にて復旧
3	遠山新堰	遠山町地内	畦畔崩壊、土砂の農地流出	土砂撤去
4	農道成島線	広幡町成島地内	山間部水路の土砂が農道上に流出し、農道に土砂が堆積	<u>道路清掃、復旧済</u>

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
5	田（松林寺付近）	万世町梓山地内	畦畔崩壊	<u>所有者にて畦畔復旧済</u>
6	田（馬橋川）	大字上新田地内	馬橋川増水により付近の杉の木が田へ倒木	<u>河川管理者（県）にて倒木撤去済</u>
7	水路	下小菅地内	土砂流入・堆積	<u>水路利用者にて土砂撤去済</u>
8	水路	下小菅地内	土砂流入・堆積、細かい流木堆積	土砂撤去
9	水路	下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
10	ビニールハウス	下小菅地内	土砂流入・堆積、ビニールハウスを破損	<u>所有者にて土砂撤去、復旧済</u>
11	田	下小菅地内	育苗プール流失	被害金額確認
12	田	下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
13	水路	下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
14	水路	下小菅地内	水路の一部破損、法面崩壊	法面、水路復旧
15	水路	下小菅地内	水路法面崩壊、土砂堆積	法面復旧、土砂撤去
16	水路	下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
17	水路	下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
18	田	下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
19	畑	下小菅地内	土砂流入、流木堆積	土砂撤去
20 削	畑	下小菅地内	土砂流入・堆積	土地改良区にて計上【公共災予定】
21 削	農道	下小菅地内	土砂流入・堆積	土地改良区にて計上【公共災予定】
22 削	畑	下小菅地内	農道崩壊	土地改良区にて計上【公共災予定】
23	畑	下小菅地内	土砂流入・堆積	<u>JRにて土砂撤去予定</u>
24	畑	広幡町成島地内	法面崩壊	法面復旧
25	水路	広幡町成島地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
26	畑	広幡町成島地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
27	畑	広幡町成島地内	土砂流入により畑土崩壊	<u>畑土復旧</u>
28	大中沢堤第3ため池（廃止工事済）	万世町梓山地内	法面の一部洗堀	法面復旧
29	大中沢堤第3ため池（廃止工事済）	万世町梓山地内	法面の一部洗堀	法面復旧
30	大中沢堤第3ため池（廃止工事済）	万世町梓山地内	工事用道路が一部洗堀	工事用道路復旧
31	田	窪田町窪田地内	土砂流入・堆積	ブルーシートにて養生中
32	水路（矢子堰）	大字口田沢地内	水路決壊、法面崩落	<u>別途仮通水工事有【公共災予定】</u>
33	水路（矢子堰）	大字口田沢地内	法面崩落	法面復旧
34	水路（矢子堰）	大字口田沢地内	水路氾濫、土砂閉塞	土砂復旧
35	水路（矢子堰）	大字口田沢地内	水路決壊、法面崩落	<u>別途仮通水工事有【公共災予定】</u>
36	水路	大字館山地内	水槽倒壊	水路復旧

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
37	農道	大字館山地内	路面洗堀	農道復旧
38	畑	館山矢子町地内	農地の法面が崩落	法面復旧
39	水路（戸倉堰）	大字築沢地内	水路決壊、法面崩落	<u>8/23 仮通水工事済</u> <u>【公共災予定】</u>
40	水路	大字口田沢地内	土砂堆積	<u>利用者による土砂撤去</u> <u>済</u>
41	頭首工	東二丁目地内	河川が増水し取水口に土砂が堆積	土砂撤去
42	田	大字花沢地内	法面が崩落	法面復旧
43	農道	大字花沢地内	農道と法面が崩落（洗堀）	農道、法面復旧
44	田	大字神原地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
45	田	大字神原地内	休耕田の法面崩壊	法面復旧
46	頭首工（塔之原堰）	大字神原地内	取水管（塩ビ管φ300）のずれ（取水不可）	取水管の再設置
47	水路（塔之原堰）	大字神原地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
48	田	館山矢子町地内	法面崩落	法面復旧
49	農道	館山矢子町地内	農道洗堀	農道復旧
50	田	館山矢子町地内	土砂流入・堆積	土砂撤去、水路復旧
51	水路	館山矢子町地内	土砂流入・堆積	土砂撤去、水路復旧
52	水路	館山矢子町地内	土砂流入・堆積	土砂撤去、水路復旧
53	田（戸倉堰）	大字築沢地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
54	田（矢子堰）	大字口田沢地内	土水路が決壊し法面崩落、田に土砂が堆積	<u>土砂撤去、水路復旧公</u> <u>【公共災予定（No. 35に</u> <u>付随）】</u>
55	田	広幡町下小菅地内	土砂流入、法面崩落	<u>所有者による土砂撤去</u>
56	水路	広幡町下小菅地内	水路に土砂が流入	<u>利用者による土砂撤去</u>
57	田	広幡町下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
58	畑	広幡町下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
59	田	広幡町下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
60	田	広幡町下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
61	田	広幡町下小菅地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
62	田	広幡町上小菅地内	法面崩壊、土砂流入・堆積	法面復旧、土砂撤去
63	農道	大字上新田地内	法面崩壊、土砂堆積	法面復旧、土砂撤去
64	畑	大字上新田地内	法面崩壊	復旧方法、範囲確認
65	畑	大字上新田地内	法面崩壊	復旧方法、範囲確認
66	田、水路	中田町地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
67	水路（矢子堰）	大字口田沢地内	法面崩壊	法面復旧 <u>※公共災か県に確認中</u>
68	水路（矢子堰）	大字口田沢地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
69	水路（矢子堰）	大字口田沢地内	土砂流入・堆積	土砂撤去
70	農道	館山矢子町地内	農道洗堀	農道復旧
71	水路	館山矢子町地内	水路樹壁倒壊	水路復旧

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
72	農道	舘山矢子町地内	農道洗堀	農道復旧
73	水路	舘山矢子町地内	土砂堆積	土砂撤去
74	田	舘山矢子町地内	法面崩落	法面復旧
75	農道	舘山矢子町地内	法面崩落	法面復旧
76	頭首工	広幡町上小菅地内	土砂堆積	利用者にて浚渫
77	頭首工	小野川町地内	土砂堆積	浚渫
78	水路	舘山矢子町地内	法面崩壊、水路閉塞	土砂撤去
79	田	舘山矢子町地内	畦畔崩壊、土砂流入	土砂撤去
80	田	舘山矢子町地内	畦畔崩壊	畦畔復旧
81	頭首工(神原堰)	大字神原地内	取水路土砂堆積	浚渫
82	田	舘山矢子町地内	法面崩壊	法面復旧
83	水路	舘山矢子町地内	土砂堆積	土砂撤去
84	田	舘山矢子町地内	法面崩落	法面復旧
85	田	舘山矢子町地内	法面崩落	法面復旧
86	田	大字舘山地内	法面崩壊	法面復旧
87	田	大字舘山地内	法面崩壊	法面復旧
88	田	大字舘山地内	法面崩壊	法面復旧
89	水路	大字舘山地内	土砂堆積	土砂撤去
90	農道	舘山矢子町地内	農道洗堀	農道復旧
91	水路	大字舘山地内	法面洗堀	法面復旧
92	畑	大字舘山地内	法面洗堀	法面復旧
93	水路	大字舘山地内	法面洗堀	法面復旧
94	農道	舘山矢子町地内	農道洗堀	農道復旧
95	農道	大字築沢地内	農道洗堀	農道復旧
96	頭首工(穴堰)	大字築沢地内	スクリーン変形	スクリーン修繕
97	水路	広幡町下小菅地内	法面崩壊、土砂堆積	法面復旧、土砂撤去
98	水路	窪田町窪田地内	法面洗堀、土砂堆積	土砂撤去、法面復旧
99	農道	窪田町窪田外	法面洗堀	法面復旧
100	田	窪田町窪田地内	法面崩壊、土砂堆積	土砂撤去、法面復旧
101	水路	窪田町窪田地内	法面洗堀、土砂堆積	土砂撤去、法面復旧
102	水路	窪田町窪田地内	法面洗堀	法面復旧
103	水路	窪田町東江股地内	法面洗堀、土砂堆積	土砂撤去、法面復旧 法面はブルーシートにて養生中
104	田	窪田町東江股地内	法面洗堀	法面復旧
105	田	窪田町東江股地内	法面洗堀	法面復旧
106	水路	窪田町東江股地内	法面洗堀	法面復旧
107	水路	窪田町東江股地内	水路(柵)破損、洗堀	水路修繕、埋戻し
108	農道	窪田町東江股地内	法面洗堀	法面復旧
109	水路	窪田町東江股地内	法面洗堀	法面復旧
110	田(矢子堰)	大字口田沢地内	土砂流入	土砂撤去
111	頭首工(矢子堰)	大字口田沢地内	土砂堆積	浚渫、 <u>ブロック設置</u>

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
				<u>【公共災予定】</u>
112	田	大字口田沢地内	土砂流入	土砂撤去
113	農道	大字口田沢地内	農道洗堀	農道復旧
114	農道	大字口田沢地内	農道崩壊	<u>県河川砂防課にて 応急復旧予定</u>
115	水路	大字口田沢地内	土砂流入	土砂撤去
<u>116</u>	<u>畑</u>	<u>広幡町成島地内</u>	<u>法面崩壊</u>	<u>法面復旧</u>
<u>117</u>	<u>畑</u>	<u>大字口田沢地内</u>	<u>法面崩壊</u>	<u>法面復旧</u>
<u>118</u>	<u>畑</u>	<u>大字口田沢地内</u>	<u>法面崩壊</u>	<u>法面復旧</u>

(4) 米沢平野土地改良区管理

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
1	水窪ダム(前ヶ沢林道)	大字三沢地内	法面崩落	<u>米沢市対応</u>
2	万世分水工	万世町梓山地内	管理道路洗堀	
3	鬼面川頭首工	大字館山地内	支障木流入	<u>地元復旧済</u>
4	館山分水工	大字館山地内	導水路ゴミ流入、管理道路土砂堆積	<u>地元復旧済</u>
5	鬼面川左岸幹線用水路	大字館山地内	土砂堆積	<u>地元復旧済</u>
6	高山分水工	広幡町成島地内	農道洗堀	<u>現地精査、修繕する必要なし</u>
7	西幹線用水路	赤芝町地内	コンクリート構造物流入	<u>県(河川砂防課)対応</u>
8	松川取水工	中田町地内	通路土砂堆積・管理道路陥没、国道横断下流農地土砂流入	<u>農地は米沢市対応</u>
9	四ヶ村堰取水工	大字川井地内	河川ゲート支障木流入、取水工河川上流部土砂堆積	<u>県(河川砂防課)対応</u>
10	四ヶ村幹線用水路	大字上新田地内	管理道路法面崩壊、農地土砂流入	
11	俵堰	大字竹井字東地内	土砂堆積	
12	岩堰第一	大字赤崩地内	導水路土砂堆積	
13	岩堰第二	大字赤崩地内	取水口土砂堆積	
14	笹野第2堰	大字笹野字尾在家地内	土砂堆積	
15	小其塚用水路	窪田町藤泉地内	水路溝畔洗堀・土砂堆積	
16	窪田第二揚水機場	窪田町藤泉地内	建屋周辺洗堀、プレーカー破損	
17	誕生川頭首工	広幡町大沢地内	頭首工ラバーゲート空気漏れ	
18	時田用水路	広幡町大沢地内～上小管地内～下小菅地内	水路崩落、水路溝畔崩落、農地土砂流入	8月11日～12日応急仮復旧済
19	高山用水路	下小管地内	水路溝畔崩落	
20	岡堰	大字長手字打越	土砂堆積	
21	古郷部堰	大字竹井地内	土砂堆積	<u>地元復旧済</u>
22	木和田堰	大字竹井字三島地内	土砂堆積	<u>地元復旧済</u>

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
23	上郷堰	万世町金谷地内	土砂堆積	<u>地元復旧済</u>
24	金谷堰	万世町金谷地内	土砂堆積、護岸洗掘	<u>現場精査、被害無し</u>
25	馬橋用水路	大字上新田地内	法面崩壊（2箇所）、水路土砂閉塞	
26	金谷排水路	万世町金谷地内	副断面洗掘	
27	大白布堰水路	大字関地内	県道法面崩壊、土砂堆積	<u>頭首工：地元復旧済</u> <u>道路：県（道路）対応→</u> <u>仮復旧済</u>
28	竜田堰水路	大字関地内	水路洗掘、護岸ブロック流出	<u>県（河川砂防課）対応</u>
29	中ノ在家堰	大字李山地内	土砂堆積	
30	土用堰	大字李山地内	土砂堆積	
31	杉の下堰	大字関字小白布地内	土砂堆積	<u>地元復旧済</u>
32	小白布堰	大字関字焼山地内	土砂堆積	<u>地元復旧済（業者：我妻建設）</u>
33	温海堰	大字大平地内	土砂堆積	
34	東李山堰	大字李山地内	河床沈下	
35	塩井支線用水路	塩井町塩野地内	水路脇土砂流出	
36	塩井支線用水路	塩井町塩野地内	水路脇土砂流出	
37	塩井支線用水路	塩井町塩野地内	溝畔洗掘	
38	上新田ほ場整備内水路	大字上新田地内	法面崩壊、水路閉塞	
39	四ヶ村幹線用水路 窪余水吐	大字上新田地内	放流先洗掘	
40	竹井用水路	大字梓川地内	水路溝畔洗掘	
41	四ヶ村堰支線用水路	大字下新田地内	土砂堆積	
42	梓川地内農道	大字長手地内	農道洗掘	<u>地元復旧済</u>
43	太田堀排水路	窪田町窪田地内	水路溝畔崩落	
44	窪田支線水路	窪田町窪田地内	水路法面洗掘	<u>米沢市対応</u>
45	窪田支線水路	窪田町窪田地内	水路法面洗掘	
46	窪田支線水路	窪田町小瀬地内	水路法面洗掘	
47	窪田支線水路	窪田町小瀬地内	水路法面洗掘	
48	窪田支線水路	窪田町小瀬地内	稲わら堆積	
49	窪田支線水路	窪田町東江股地内	水路法面洗掘	
50	窪田支線水路	窪田町東江股地内	水路法面洗掘	
51	窪田支線水路	窪田町東江股地内	水路法面洗掘	
52	窪田支線水路	窪田町東江股地内	水路法面洗掘	
53	四ヶ村堰支線水路	大字下新田地内	水路法面洗掘、農地土砂流入	<u>現場精査、被害無し</u>
54	両堰支線用水路	広幡町成島地内	土砂堆積	8月13日復旧
55	窪田支線水路	窪田町東江股地内	土砂堆積	
56	窪田支線水路	窪田町窪田地内	法面洗掘	
57	時田放水路	下小菅地内	水路溝畔崩落、土砂堆積、農道法面崩壊	

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
58	廻戸堰	大字三沢地内	土砂堆積、洗掘	
59	片子支線水路	大字三沢地内	土砂堆積	
60	片子支線水路	大字三沢地内	土砂堆積	
61	片子支線水路	大字三沢地内	土砂堆積	
62	片子支線水路	大字関根地内	土砂堆積	
63	窪田支線水路	窪田町小瀬地内	土砂堆積	農地は米沢市対応
64	西幹線用水路	古志田町地内	農道洗掘	県（河川砂防課）対応
65	両堰支線排水路	広幡町小山田地内	水路溝畔洗掘	

(5) 畜産施設

No.	場所	管理者	被害の状況	備考
1	下小菅地内	事業所	大雨により鶏舎敷地奥の山斜面が地すべりを起こし、土砂が鶏舎敷地になだれ込み建物に接触、一部流入。	



(6) 防災重点ため池（7か所）

No.	場所	管理者	被害の状況	備考
1	杉沢	米沢市	8/4 異常なし	
2	間坂	米沢平野土地改良区	8/4 現地確認 現在、総合支庁にて改修工事中であり、ため池下流の水路で土砂閉塞等が発生。	
3	大平	米沢平野土地改良区	8/4 異常なし	
4	観音沢	米沢平野土地改良区	8/9 異常なし	
5	小中沢第2	個人管理	8/4 異常なし	
6	蟹屋敷	個人管理	8/4 異常なし	
7	浅川	個人管理	8/4 異常なし	

1 2 河川（県まとめ被害状況資料から抜粋）

(1) 国管理河川

河川名	所在地	被災状況
最上川本川	大字上新田地内	溢水により農地浸水（8/4 未明解消）

(2) 県管理河川

河川名	被災状況
鬼面川、大樽川、誕生川	護岸損壊 43 箇所、洗掘 1 箇所、堤防法崩れ 1 箇所、堤防道路崩落 1 箇所

1 3 福祉関係施設

(1) 高齢者福祉施設等

No.	施設名	所在地	被災状況
1	特別養護老人ホームおいたまの郷	大字下新田	玄関前廊下天窓付近から雨漏り。
2	特別養護老人ホーム回春堂	大字花沢	居室壁のクラックから浸水（6 か所）。
3	サンメイトさんゆう	金池一丁目	居室内雨漏り

(2) 児童関係施設

No.	施設名	所在地	被災状況
1	森の子保育所	万世町牛森	屋根の雨漏りが発生。
2	幼保連携型子ども園「米沢こども園」	中央三丁目	屋根の雨漏りが発生。
3	放課後児童クラブ「まどか」	門東町三丁目	屋根の雨漏りが発生。
4	放課後児童クラブ「グレース」	福田町一丁目	屋根の雨漏りが発生。
5	放課後児童クラブ「レインボー」	御廟三丁目	玄関浸水 1 cm

1 4 公共施設



No.	施設名	被災状況
1	南部コミュニティセンター	1 階中庭天窓から雨漏り。南側駐車場の雨水枡蓋が浮き上がり。
2	広幡コミュニティセンター	階段踊り場の内壁から水が染み出し。
3	窪田コミュニティセンター	事務室及び第三研修室の窓から雨漏り。
4	旧上郷小浅川分校	体育館の内壁から水が染み出し。
5	すこやかセンター	3 階絵画室の壁面 2 ケ所（半円窓付近）から雨漏り。
6	米沢市児童会館	1 階機械室の東側窓上部から雨漏り。床面からの染み出し。
7	米沢市市民文化会館	2 階ベランダ排水溝の詰まりにより、2 階ロビー東側のカーペットが水浸し。1 階東側正面入り口天井から雨漏り。
8	米沢市営八幡原体育館	テクノプラザ米沢と市営八幡原体育館の渡り廊下及び女子トイレ天井（トップライト部分）から雨漏り。

1 5 観光施設

No.	施設名	被災状況
1	置賜広域観光案内センター（ASK）	米沢駅コンコース雨漏り。
2	上杉記念館（上杉伯爵邸）	厨房周辺雨漏り。
3	白布温泉（旅館組合、中屋不動産）	トイレ及び源泉を冷ますなどの生活用水として山水を引き込んでいるが出なくなった。8/4 仮復旧済
4	新高湯温泉	私道への土砂の流出及び洗掘、アスファルト舗装の破損。（車両通行不可。） 電気、水、源泉に被害なし。8/4 土砂撤去作業が終了し、5 日より営業開始。（私道は車両通行可だが、危険箇所もあるため旅館の車両で宿泊客の送迎実施。）
5	大平温泉滝見屋	露天風呂への土砂流入（2 か所）。（流入は 6/27 の大雨時ほどで

No.	施設名	被災状況
		ないため、自前での土砂撤去を検討) 源泉（自噴）箇所の詰まり（水嵩が増し、状況確認できていない。）

【NO. 4 新高湯温泉】



1 6 文化財関係施設

No.	施設名	被災状況
1	山形大学工学部（旧米沢高等工業学校本館本館）	国指定重要文化財（建造物） ・雨漏りによる漆喰壁の変色（詳細は、大学で調査中）

1 7 公園施設

No.	施設名	被災状況
1	松が岬公園	お堀西側の石積崩落。（L＝約4 m、h＝約2 m）
2	鬼面川河川緑地	緑地及び駐車場で、流木・泥・ゴミを確認。
3	米沢総合公園	野球場北側ケヤキ枝折れ。8/5 撤去済み
4	御成山公園	トイレ内土砂流入。8/5 撤去済み
5	最上川上流河川緑地	相生橋下流右岸（ACC）で、流木・泥・ゴミを確認。

【NO. 1 松が岬公園】



【NO. 3 米沢総合公園】



18 鉄道

【8月12日（金）】

路 線	区 間	原因	影 響	備 考
米坂線	米沢～今泉	大雨	臨時ダイヤで運行再開	
	今泉～坂町（新潟）	大雨	上下線で運転見合わせ ※8月12日（金）からバス等による代行輸送	

【8月9日（火）】

路 線	区 間	原因	影 響	備 考
米坂線	米沢～今泉	大雨	始発列車から臨時ダイヤで運行再開 ※今泉～坂町間は、被害が甚大であるため当分の間、運転見合わせ	

【8月6日（土）～8月8日（月）】

路 線	区 間	原因	影 響	備 考
米坂線	米沢～坂町（新潟）	大雨	上下線で終日運転見合わせ	計画運休

【8月5日（金）】

路 線	区 間	原因	影 響	備 考
山形新幹線	新庄～福島	大雨	始発から上下線で運転見合わせ ※上り 10:57 運転再開予定 ※下り 9:24 運転再開予定	計画運休
奥羽本線	赤湯～米沢	大雨	始発から上下線で運転見合わせ ※上り 11:07 運転再開予定 ※下り 12:27 運転再開予定	計画運休
米坂線	米沢～坂町（新潟）	大雨	上下線で終日運転見合わせ 米沢～今泉間は8/10から運転再開予定	計画運休

【8月4日（木）】

路 線	区 間	原因	影 響	備 考
山形新幹線	新庄～福島	大雨	上下線で終日運転見合わせ （運休33本）	計画運休
奥羽本線	赤湯～庭坂（福島）	大雨	上下線で終日運転見合わせ	計画運休
米坂線	米沢～坂町（新潟）	大雨	上下線で終日運転見合わせ（運休23本）	計画運休

【8月3日（水）】

路 線	区 間	原因	影 響	備 考
山形新幹線	新庄～福島	大雨	17:20 上下線で終日運転見合わせ（運休18本）	
奥羽本線	山形～米沢	大雨	15:20 上下線で運転見合わせ 17:00 上下線で終日運転見合わせ （運休20本）	計画運休
	米沢～福島	大雨	13:50 上下線で運転見合わせ ※16:12 運転再開 20:10 上下線で終日運転見合わせ （運休10本）	
米坂線	米沢～坂町（新潟）	大雨	11:30 上下線（羽前椿～坂町）で運転見合わせ 13:50 上下線（米沢～今泉）で運転見合わせ 15:40 上下線で終日運転見合わせ （運休14本（区間運休含む））	

【その他】

米坂線の手ノ子駅と羽前椿駅の間に架かる鉄橋が崩落

19 災害廃棄物の処分

(1) 災害廃棄物の受入れ

受入れ日時	令和4年8月11日（木）～ 8月14日（日） 9時～12時、13時30分～16時
受入れ場所	広幡農村広場駐車場（米沢市広幡コミュニティセンター西側）
搬入できるごみ （分別必須）	①可燃ごみ ②不燃ごみ ③粗大ごみ ④畳 ⑤廃家電 ⑥廃タイヤ ⑦木材 ⑧土のう袋に詰めた土砂
その他	・今回の災害で発生した「一般り災ごみ」に限る。 ・搬入時に、被災者の住所、氏名、被災状況（床上・床下浸水など）の記載を求める。

(2) 災害廃棄物の搬入状況

搬入日時	搬入件数	搬入者居住地
8月11日（木）	3	大字下新田、窪田町窪田、窪田町東江股
8月12日（金）	6	広幡町上小菅、下小菅×2、六郷町長橋、窪田町窪田、大字下新田
8月13日（土）	1	広幡町上小菅
8月14日（日）	6	広幡町上小菅×2、大字長手、塩井町塩野、下花沢2、窪田町東江股
合計	16	



20 災害ボランティア

(1) 米沢市災害ボランティアセンター

本市と米沢市社会福祉協議会とで協議し、市内の住家被害はあるものの、被害規模の大きい川西町災害ボランティアセンターの後方支援をすることを決定している。市内で災害ボランティアの要請があった場合は、平時のボランティア受入れの体制の中で対応する。

(2) 災害ボランティアの活動状況

No.	地区	件数	ボランティア受入状況等	活動内容
1	広幡地区	1件	8月11日 活動済（2人）	S氏宅の敷地内及び作業小屋内の泥の掻き出し

21 リエゾン（情報連絡員）受入

(1) 情報連絡員等

日付	所属（派遣元）	会議参加	人数	活動内容
8月3日	置賜総合支庁	●	1	情報共有

日付	所属（派遣元）	会議参加	人数	活動内容
	米沢警察署	●	1	情報共有
8月4日	置賜総合支庁	●	1	情報共有
	米沢警察署		1	情報共有
	国土交通省福島河川国道事務所	●	2	・排水ポンプの必要性確認。→8/4時点では水が引いているため不要と回答。 ・TEC-FORCEを準備しているので被害状況確認に人手が必要であれば派遣可能。→必要なときに要請すると回答。
	山形地方気象台予報官	●	3	大雨に関する情報提供
8月5日	東北地方整備局道路部(国土交通省緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE」)		3	建設部対応

(2) 技術職員等

派遣期間	所属（派遣元）	人数	活動内容
8月4日～8月5日	置賜総合支庁	延べ2名	農業用施設被災調査等

2.2 募金活動等

(1) クラウドファンディング「山形サポート」 ※山形新聞社：令和4年8月29日現在

No.	募金名称	プロジェクト名	募集期間	目標金額	支援総額
1	温泉米沢八湯会	水害、雪害！秘湯の温泉宿を助きたい！	8/10～9/30	100万円	<u>700,000円</u>

(2) ふるさと納税（災害支援寄付） ※ふるさとチョイス：令和4年8月29日現在

No.	募金名称	募金名	募集期間	募金件数	募金額
1	ふるさとチョイス	令和4年8月豪雨・台風	8/5～12/31	<u>26件</u>	<u>359,000円</u>

2.3 政府への緊急要望等

(1) 斉藤 鉄夫 国土交通大臣による被害状況視察等

①	日時	8月9日（火）
②	同行者	国土交通省 岡村水管理・国土保全局長、丹羽道路局長、奥田鉄道局技術審議官、山本東北地方整備局長、田中東北運輸局長ほか
③	概要	・被災現場視察（大江町百目木地区、飯豊町大巻橋、JR米坂線小白川橋梁） ・知事、米沢市長、大江町長、小国町長、飯豊町長との意見交換（飯豊町町民総合センターあ～す）
④	緊急要望	・復旧に向けた十分な財政措置 ・災害復旧事業の推進 ・JR米坂線の早期全面復旧

(2) JR東日本新潟支社への緊急要望

①	日時	8月12日（金）
②	概要	JR米坂線の沿線2市3町と県との合同緊急要望
③	緊急要望	JR米坂線の早期全線復旧

(3) JR東日本本社への緊急要望

①	日時	8月17日（水）
②	概要	JR米坂線の沿線2市3町と県との合同緊急要望
③	緊急要望	JR米坂線の早期全線復旧

2 4 米沢市災害警戒本部会議の開催

開催回	開催日時	主な内容
第 1 回	8/3 16:00	経過報告、今後の雨の見通し、避難所開設予定なし、米沢消防署から北部出張所及び消防団 2・8・9・12 分団にパトロール依頼。
第 2 回	8/3 18:00	避難指示の発令、避難所開設について
第 3 回	8/3 20:00	経過報告、今後の雨の見通しについて

2 5 米沢市災害対策本部会議の開催

開催回	開催日時	主な内容
第 1 回	8/3 21:00	災害対策本部への格上げ、災害救助法の適用、今後の対応等について
第 2 回	8/4 0:00	被害状況、経過報告、今後の対応等について
第 3 回	8/4 11:30	被害報告（第 1 報）の説明、今後の対応等について 【参加】山形地方気象台、福島河川国道事務所、置賜総合支庁
<u>第 4 回</u>	<u>9/2 9:00</u> <u>(予定)</u>	<u>被害報告、課題検証、災害対策本部の解散について</u>

2 6 災害救助法の適用

次の 4 市 6 町に対し、災害救助法の適用が決定された。

災害救助法適用市町村	適用年月日	被害の状況等	備 考
米沢市、寒河江市、長井市、南陽市、大江町、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町	令和 4 年 8 月 3 日	令和 4 年 8 月 3 日からの大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。	災害救助法施行令第 1 条第 1 項第 4 号適用

2 7 新型コロナウイルス感染者の自宅療養者情報

- ・避難指示等を発令した際に、新型コロナウイルスの自宅療養者情報が共有された。（置賜保健所）

※ 被害状況については、現在調査中のものもあり、情報収集・確認が取れ次第、更新していきます。