

令和5年6月28日からの大雨に関する情報（第4報）

1 気象警報等の情報

	注意報	警報	注意報切替	解除
洪水(1回目)	→	6/28 16:50	6/28 20:51	6/28 23:13
洪水(2回目)	6/29 0:38	→	→	6/29 4:28
大雨(土砂)	→	6/28 16:50	6/29 15:03	6/29 18:35
大雨(浸水)	→	6/28 17:14	→	6/28 20:51

2 水防警報・氾濫情報・土砂災害警戒情報などの発表

土砂災害警戒情報 6/28 17:00（解除 6/28 20:35）

3 主な観測地点における降水量の情報

観測点名	所在地	1時間あたり最大降水量	累加雨量
綱木	綱木	15.0 mm (6/28 04:00～05:00)	63 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)
三郎山	李山	廃止	廃止
吾妻山	関	9.0 mm (6/28 04:00～05:00)	51 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)
入田沢	入田沢	45.0 mm (6/28 16:00～17:00)	149 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)
板谷沢	板谷	11.0 mm (6/28 05:00～06:00)	64 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)
米沢	中田町	16.0 mm (6/28 05:00～06:00)	106 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)

4 水位の情報

観測点名	河川名	最高水位	参考(水防団待機水位・避難判断水位)
舘山	鬼面川	6/28 18:30(1.91m)	(1.80m ・ 3.00m)
関根	羽黒川	6/28 19:50(1.35m)	(1.80m ・ 2.90m)
花沢	羽黒川	6/28 20:50(0.63m)	(2.40m ・ 3.60m)
相生	最上川	6/28 19:20(0.19m)	(1.00m ・ 1.90m)
上新田	最上川	6/28 18:20(11.01m)	(11.80m・12.30m (氾濫注意水位))
中央	堀立川	6/28 17:40(1.11m)	(1.30m ・ 3.10m)
堀金	誕生川	6/28 20:10(2.33m)	(1.90m ・ 2.40m)

5 避難情報等の発令状況

対象地域	人口	世帯数	要配慮者	避難指示発令	避難指示解除
愛宕地区	4,479	1,955	703	6/28 18:45	6/29 9:25
万世地区（梓山刈安）	704	375	108	6/28 18:45	6/29 9:25
万世地区（梓山刈安以外）	3,643	1,610	457	6/28 18:45	6/29 9:25
広幡地区	1,299	539	235	6/28 18:45	6/29 9:25
六郷地区	818	296	147	6/28 18:45	6/29 9:25
塩井地区	2,376	956	330	6/28 18:45	6/29 9:25

窪田地区	5,849	2,294	819	6/28 18:45	6/29 9:25
三沢地区（赤芝小野川）	560	227	111	6/28 18:45	6/29 9:25
三沢地区（築沢）	410	191	72	6/28 18:45	6/29 9:25
田沢地区	505	202	118	6/28 18:45	6/29 9:25
山上地区（山上）	1,451	678	320	6/28 18:45	6/29 9:25
山上地区（板谷）	45	34	28	6/28 18:45	6/29 9:25
上郷地区	3,811	1,424	589	6/28 18:45	6/29 9:25
南原地区（南原）	2,999	1,276	578	6/28 18:45	6/29 9:25
南原地区（関）	620	227	123	6/28 18:45	6/29 9:25
東部地区	10,862	4,910	1,929	6/28 18:45	6/29 9:25
北部地区	7,482	3,391	1,243	6/28 18:45	6/29 9:25
南部地区	8,846	4,392	1,421	6/28 18:45	6/29 9:25
西部地区	10,061	4,300	1,679	6/28 18:45	6/29 9:25
中部地区	4,018	1,975	924	6/28 18:45	6/29 9:25
松川地区	5,611	2,402	955	6/28 18:45	6/29 9:25
合 計	76,449	33,654	12,889		

6 避難の状況（延べ避難者数 6世帯 10人）

No.	避難所	開設	閉鎖	開設時		6/28 19:30		6/28 20:00		6/28 20:30		6/28 20:55	
				世帯	人	世帯	人	世帯	人	世帯	人	世帯	人
1	中部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	東部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	西部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	南部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	北部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	松川コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	愛宕コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	万世コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00										
8	広幡コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	六郷コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	塩井コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	窪田コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	三沢コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	田沢コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	1	2	1	2	1	2	1	2	0	0

14	山上コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	1	2	2	4	0	0	0	0
15	上郷コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	南原コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
17	南原コミセン 関分館	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	八幡原体育館	6/28 17:00	6/28 23:00	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	合計			3	5	4	7	4	8	3	5	2	3

※21:20～23:00 は避難者数 0 人

※高齢者・幼児等避難者の体調確認の為、保健師が避難所巡回を実施する。(田沢コミセン高齢避難者 2 名)

※万世コミセンは空調設備工事中のため避難所開設なし(令和 5 年 6 月 1 日～7 月 31 日)

7 災害警戒体制等

6/28 16:50 災害警戒本部第一配備(大雨警報、洪水警報の発表) 6/29 15:30 解散

6/28 17:00 災害警戒本部第二配備(土砂災害警戒情報の発表) 6/29 9:25 解散

8 被害状況

(1) 人的被害 被害報告なし

(2) 建物被害

①浸水被害(調査中)

(単位:棟)

被害区分	住 家	非住家	合 計	主な場所
床上浸水				
床下浸水				
合計				

②汲み取り便槽被害

地区名	件数	主な場所
南部	2	太田町五丁目、松が岬二丁目
万世	1	万世町牛森
合計	3	

③罹災証明書・被災届出証明書の発行件数(調査中)

地区名	件数	被害内訳		主な場所
		床上	床下	
合計				

(3) 被害情報

①市管理道路(市道)

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
1	市道桑山住宅1号線外	桑山アンダー	有	全面通行止め 6/29 12:00 解除	道路冠水、大雨による水路閉塞
2	板谷米沢停車場線	通町ガード	有	全面通行止め	道路冠水

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
				6/28 17:50 解除	
3	市道花沢バイパス 松川橋線	花沢ガード	無	点検実施 6/28 21:20 解除	
4	市道坊中町春日三 丁目線	塩井アンダー	無	点検実施 6/28 21:20 解除	
5	市道中山街道線	大字口田沢	無		道路への倒木 住民により撤去
6	市道大佐田夜鷹原 線	小野川(夜鷹原地 区)	有	片側交互通行 6/28 19:35～	大佐田橋周辺 路面洗掘発生 片側交互通行継続
7	市道上谷地住宅1号 線	米工東側	有	全面通行止め 6/29 8:00 解除	道路冠水

【No. 1 桑山アンダー 道路冠水】



②水路(調査中)

No.	水路名等	場所	備考

③林道(調査中)

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考

④県管理道路

No.	路線名	場所	規制理由	規制内容	備考
1	国道 121 号	米沢市入田沢～福 島県境	雨量規制	全面通行止め 6/29 8:00 解除	被害情報なし

⑤国管理国道、高速道路(被害報告なし)

9 停電情報(被害報告なし)

10 上水道施設被害(被害報告なし)

1 1 農業被害(一部調査中)

(1) 農産物被害

No.	地区	被害状況	被害面積 (㎡)	被害金額 (千円)	対策・措置
1	口田沢	大豆圃場土砂流入	1501	調査中	
2	広幡	大豆圃場土砂流入	調査中	調査中	
3	口田沢	水田土砂流入	148	17	
4	築沢	栗の木が倒木	330	調査中	
合 計			1,979	17	

(2) 農地、農業用施設の被害金額

(単位：千円)

管理区分	農地被害			農業用施設被害						被害額 合計
	田	畑	計	ため池	頭首工	水路	ポンプ	道路	計	
米沢市	13	3	16			10		5	15	17,400
米沢平野				2	1	6			9	調査中
合 計	13	3	16	2	1	16		5	24	17,400

(3) 米沢市管理

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
1	田	大字口田沢	法面崩壊、土砂堆積	検討中
2	田	大字口田沢	法面崩壊、土砂堆積	検討中
3	田	大字口田沢	法面崩壊、土砂堆積	検討中
4	畑	大字築沢	法面崩壊、土砂堆積	検討中
5	道路	大字築沢	法面崩壊、土砂堆積	検討中
6	水路	大字築沢	法面崩壊	検討中
7	田	下小菅	土砂堆積	検討中
8	水路	下小菅	水路段ずれ	検討中
9	水路	下小菅	法面崩壊、土砂堆積	検討中
10	水路	大字築沢	余水吐崩壊、土砂堆積	検討中
11	水路	大字築沢	土砂堆積	検討中
12	水路・道路	大字口田沢	土砂堆積	検討中
13	田・畑	大字口田沢	土砂堆積	検討中
14	田	大字神原	法面崩壊	検討中
15	水路・道路	大字神原	法面崩壊、水路破損	検討中

(4) 米沢平野土地改良区管理

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
1	ため池	下小菅地内	間坂ため池溢水により、堤体施工箇所への浸水、下流水路の溢水、周辺農地への浸水、国道 287 号への流出	検討中
2	水路	下小菅地内	一部水路法面洗堀(R4 被災箇所)により、東側農地に土砂流出 間坂ため池からの排水により土砂流出	検討中

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
3	水路	関根地内	土砂堆積による水路溢水により道路冠水	自力復旧済み
4	水路	上新田地内	水路法面崩壊	検討中
5	水路	梓川字道上地内	水路溢水により、田の冠水、水路溝畔崩壊	検討中
6	頭首工	大小屋地内	県道に管理道路から土砂流出	検討中
7	ため池	坂下地内	坂下ため池内上流部において法面すべりあり	検討中
8	水路	古志田地内	西幹線用水路 昨年の豪雨被害のうち復旧したところが一部流出	検討中
9	水路	赤芝地内	西幹線用水路 昨年の豪雨で河川の擁壁がそのまま残存	検討中

(5) 畜産施設

No.	場所	被害の状況	被害金額	被害面積	備考
1	上郷	搾乳施設の排水ポンプ浸水	60 千円		
	合 計		60 千円		

(6) 防災重点ため池（7か所）

No.	場所	管理者	被害の状況	備考
1	杉沢	米沢市		
2	間坂	米沢平野土地改良区		
3	大平	米沢平野土地改良区		
4	観音沢	米沢平野土地改良区		
5	小中沢第2	個人管理		
6	蟹屋敷	個人管理		
7	浅川	個人管理		

1 2 河川（県まとめ被害状況資料から抜粋）（調査中）

(1) 国管理河川

河川名	所在地	被災状況

(2) 県管理河川

河川名	被災状況

1 3 福祉関係施設

(1) 高齢者福祉施設等

No.	施設名	所在地	被災状況
1	おいたまの郷	下新田地内	施設内の雨漏り
2	特別養護老人ホーム 回春堂	大字花沢地内	施設内の雨漏り

(2) 児童関係施設

No.	施設名	所在地	被災状況

1 4 公共施設

No.	施設名	被災状況
1	興譲小学校	雨漏り（給食室、1F 東渡り廊下、南校舎 3F） 雨水の染み込み（1F 西側渡り廊下の壁）
2	東部小学校	雨漏り（1F 中廊下、2F 中廊下）
3	万世小学校	雨漏り（プレハブ校舎多目的室）
4	南原小学校	雨漏り（体育館器具庫）
5	六郷小学校	雨漏り（体育館）
6	塩井小学校	雨漏り（社体玄関）
7	第三中学校	雨漏り（教室と技術棟の境界部）
8	第四中学校	グラウンドの土が、東側の石垣及び歩道に流出
9	第五中学校	雨漏り（校舎と体育館の境界部）
10	八幡原緑地野球場	雨水で側溝蓋が浮き上がり、グラウンド内に散乱
11	市営陸上競技場	雨漏り（管理棟天井）
12	最上川上流河川緑地野球場	内野部分の土が流出

1 5 観光施設（調査中）

No.	施設名	被災状況

1 6 文化財関係施設（被害報告なし）

1 7 公園施設（被害報告なし）

1 8 バス

【6月28日（水）】

路 線	原 因	影 響	備 考
米沢市街地循環バス南回り路線	大雨	通町アンダーパス通行止めにより 8 便のルートを変更。 終点（米沢駅）へは 20 分遅れて到着。	

19 鉄道

【6月28日（水）】

路 線	区 間	原因	影 響	備 考
奥羽本線(山形線) 山形新幹線	米沢～山形駅 上下線	大雨	17:50 頃～19:15 運転見合わせ	

20 災害廃棄物の処分(調査中)

(1) 災害廃棄物の受入れ

受入れ日時	
受入れ場所	
搬入できるごみ (分別必須)	①可燃ごみ ②不燃ごみ ③粗大ごみ ④畳 ⑤廃家電 ⑥廃タイヤ ⑦木材 ⑧土のう袋に詰めた土砂
その他	

(2) 災害廃棄物の搬入状況

搬入日時	搬入件数	搬入者居住地
合計		

21 災害ボランティア(設置なし)

22 リエゾン(情報連絡員)(受入なし)

23 米沢市災害警戒本部会議の開催

開催回	開催日時	主な内容
第1回	6/28 19:30	避難指示発令及び避難所開設状況の報告
第2回	6/28 20:30	各避難所の避難者数報告、避難所一時閉鎖及び職員の解散時刻の検討
第3回	6/29 9:00	被害報告、避難指示解除の検討

※ 被害状況については、現在調査中のものもあり、情報収集・確認が取れ次第、更新していきます。