

令和 5 年 6 月 28 日からの大雨に関する情報（第 5 報）

1 気象警報等の情報

	注意報	警報	注意報切替	解除
洪水(1 回目)	→	6/28 16:50	6/28 20:51	6/28 23:13
洪水(2 回目)	6/29 0:38	→	→	6/29 4:28
大雨(土砂)	→	6/28 16:50	6/29 15:03	6/29 18:35
大雨(浸水)	→	6/28 17:14	→	6/28 20:51

2 水防警報・氾濫情報・土砂災害警戒情報などの発表

土砂災害警戒情報 6/28 17:00（解除 6/28 20:35）

3 主な観測地点における降水量の情報

観測点名	所在地	1 時間あたり最大降水量	累加雨量
綱木	綱木	15.0 mm (6/28 04:00～05:00)	63 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)
三郎山	李山	廃止	廃止
吾妻山	関	9.0 mm (6/28 04:00～05:00)	51 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)
入田沢	入田沢	45.0 mm (6/28 16:00～17:00)	149 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)
板谷沢	板谷	11.0 mm (6/28 05:00～06:00)	64 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)
米沢	中田町	16.0 mm (6/28 05:00～06:00)	106 mm (6/28 01:00～6/28 23:00)

4 水位の情報

観測点名	河川名	最高水位	参考(水防団待機水位・避難判断水位)
舘山	鬼面川	6/28 18:30(1.91m)	(1.80m ・ 3.00m)
関根	羽黒川	6/28 19:50(1.35m)	(1.80m ・ 2.90m)
花沢	羽黒川	6/28 20:50(0.63m)	(2.40m ・ 3.60m)
相生	最上川	6/28 19:20(0.19m)	(1.00m ・ 1.90m)
上新田	最上川	6/28 18:20(11.01m)	(11.80m・12.30m (氾濫注意水位))
中央	堀立川	6/28 17:40(1.11m)	(1.30m ・ 3.10m)
堀金	誕生川	6/28 20:10(2.33m)	(1.90m ・ 2.40m)

5 避難情報等の発令状況

対象地域	人口	世帯数	要配慮者	避難指示発令	避難指示解除
愛宕地区	4,479	1,955	703	6/28 18:45	6/29 9:25
万世地区（梓山刈安）	704	375	108	6/28 18:45	6/29 9:25
万世地区（梓山刈安以外）	3,643	1,610	457	6/28 18:45	6/29 9:25
広幡地区	1,299	539	235	6/28 18:45	6/29 9:25
六郷地区	818	296	147	6/28 18:45	6/29 9:25
塩井地区	2,376	956	330	6/28 18:45	6/29 9:25

窪田地区	5,849	2,294	819	6/28 18:45	6/29 9:25
三沢地区（赤芝小野川）	560	227	111	6/28 18:45	6/29 9:25
三沢地区（築沢）	410	191	72	6/28 18:45	6/29 9:25
田沢地区	505	202	118	6/28 18:45	6/29 9:25
山上地区（山上）	1,451	678	320	6/28 18:45	6/29 9:25
山上地区（板谷）	45	34	28	6/28 18:45	6/29 9:25
上郷地区	3,811	1,424	589	6/28 18:45	6/29 9:25
南原地区（南原）	2,999	1,276	578	6/28 18:45	6/29 9:25
南原地区（関）	620	227	123	6/28 18:45	6/29 9:25
東部地区	10,862	4,910	1,929	6/28 18:45	6/29 9:25
北部地区	7,482	3,391	1,243	6/28 18:45	6/29 9:25
南部地区	8,846	4,392	1,421	6/28 18:45	6/29 9:25
西部地区	10,061	4,300	1,679	6/28 18:45	6/29 9:25
中部地区	4,018	1,975	924	6/28 18:45	6/29 9:25
松川地区	5,611	2,402	955	6/28 18:45	6/29 9:25
合 計	76,449	33,654	12,889		

6 避難の状況（延べ避難者数 6世帯 10人）

No.	避難所	開設	閉鎖	開設時		6/28 19:30		6/28 20:00		6/28 20:30		6/28 20:55	
				世帯	人	世帯	人	世帯	人	世帯	人	世帯	人
1	中部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	東部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	西部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	南部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	北部コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	松川コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	愛宕コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	万世コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00										
8	広幡コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	六郷コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	塩井コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	窪田コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	三沢コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	田沢コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	1	2	1	2	1	2	1	2	0	0

14	山上コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	1	2	2	4	0	0	0	0
15	上郷コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	南原コミセン	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
17	南原コミセン 関分館	6/28 17:00	6/28 23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	八幡原体育館	6/28 17:00	6/28 23:00	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	合計			3	5	4	7	4	8	3	5	2	3

※21:20～23:00 は避難者数 0 人

※高齢者・幼児等避難者の体調確認の為、保健師が避難所巡回を実施する。(田沢コミセン高齢避難者 2 名)

※万世コミセンは空調設備工事中のため避難所開設なし(令和 5 年 6 月 1 日～7 月 31 日)

7 災害警戒体制等

6/28 16:50 災害警戒本部第一配備(大雨警報、洪水警報の発表) 6/29 15:30 解散

6/28 17:00 災害警戒本部第二配備(土砂災害警戒情報の発表) 6/29 9:25 解散

8 被害状況

(1) 人的被害 被害報告なし

(2) 建物被害

①浸水被害(調査中)

(単位:棟)

被害区分	住 家	非住家	合 計	主な場所
床上浸水				
床下浸水				
合計				

②汲み取り便槽被害

地区名	件数	主な場所
南部	2	太田町五丁目、松が岬二丁目
万世	1	万世町牛森
合計	3	

③罹災証明書・被災届出証明書の発行件数(調査中)

地区名	件数	被害内訳		主な場所
		床上	床下	
合計				

(3) 被害情報

①市管理道路(市道)

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
1	市道桑山住宅 1 号線 外	桑山アンダー	有	全面通行止め 6/29 12:00 解除	道路冠水、大雨による 水路閉塞
2	板谷米沢停車場線	通町ガード	有	全面通行止め	道路冠水

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
				6/28 17:50 解除	
3	市道花沢バイパス 松川橋線	花沢ガード	無	点検実施 6/28 21:20 解除	
4	市道坊中町春日三 丁目線	塩井アンダー	無	点検実施 6/28 21:20 解除	
5	市道中山街道線	大字口田沢	無		道路への倒木 住民により撤去
6	市道大佐田夜鷹原 線	小野川(夜鷹原地 区)	有	片側交互通行 6/28 19:35～	大佐田橋周辺 路面洗堀発生 片側交互通行継続
7	市道上谷地住宅1号 線	米工東側	有	全面通行止め 6/29 8:00 解除	道路冠水

【No. 1 桑山アンダー 道路冠水】



②水路(調査中)

No.	水路名等	場所	備考

③林道

No.	路線名等	場所	規制有無	規制内容	備考
1	林道湯の花芝倉線	大字三沢地内	有	舗装道路の陥没 林道脇の沢から水 が溢れて宅地内に 土砂流入	
2	林道小峡線	大字三沢地内	無	路面洗堀	通行可能
3	林道前ヶ沢東線	大字三沢地内	無	法面崩落	通行可能
4	林道西向沼線	大字李山地内	無	法面崩落	通行可能
5	林道立石線	大字立石地内	無	路面洗堀	通行可能
6	林道秋の沢線	大字李山地内	有	倒木	
7	林道大荒沢線	大字入田沢地内	無	路面洗堀	通行可能

④県管理道路

No.	路線名	場所	規制理由	規制内容	備考
1	国道 121 号	米沢市入田沢～福 島県境	雨量規制	全面通行止め 6/29 8:00 解除	被害情報なし

⑤国管理国道、高速道路(被害報告なし)

9 停電情報(被害報告なし)

10 上水道施設被害(被害報告なし)

11 農業被害(一部調査中)

(1) 農産物被害

No.	地区	被害状況	被害面積 (㎡)	被害金額 (千円)	対策・措置
1	口田沢	大豆圃場土砂流入	1,501	34	土砂の撤去
2	広幡	大豆圃場土砂流入	200	5	土砂の撤去
3	口田沢	水田土砂流入	148	17	土砂の撤去
4	築沢	栗の木が倒木	330	41	
合 計			2,179	97	

(2) 農地、農業用施設の被害金額

(単位：千円)

管理区分	農地被害			農業用施設被害						被害額 合計
	田	畑	計	ため池	頭首工	水路	ポンプ	道路	計	
米沢市	13	3	16			11		5	16	17,900
米沢平野	1		1	2	2	10		3	17	4,570
合 計	14	3	17	2	2	21		8	33	17,900

(3) 米沢市管理

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
1	田	大字口田沢	法面崩壊、土砂堆積	復旧済み
2	田	大字口田沢	法面崩壊、土砂堆積	復旧済み
3	田	大字口田沢	法面崩壊、土砂堆積	復旧済み
4	畑	大字築沢	法面崩壊、土砂堆積	検討中
5	道路	大字築沢	道路洗堀	検討中
6	水路	大字築沢	土砂流入	検討中
7	田	下小菅	土砂堆積	復旧済み
8	水路	下小菅	水路段ずれ	復旧済み
9	水路	下小菅	法面崩壊、土砂堆積	復旧済み
10	水路	大字築沢	余水吐崩壊、土砂堆積	復旧済み
11	水路	大字築沢	土砂堆積	復旧済み
12	水路	大字口田沢	土砂堆積	検討中
13	道路	大字口田沢	土砂堆積	検討中
14	田	大字口田沢	土砂堆積	検討中
15	畑	大字口田沢	土砂堆積	検討中
16	田	大字神原	法面崩壊	検討中
17	水路	大字神原	水路破損	検討中
18	道路	大字神原	法面崩壊	検討中
19	水路	大字口田沢	土砂堆積	復旧済み

(4) 米沢平野土地改良区管理

No.	施設名	場所	被害の状況	今後の対応
1	ため池	下小菅地内	間坂ため池溢水により、堤体施工箇所への浸水、下流水路の溢水、周辺農地への浸水、国道 287 号への流出	復旧済み
2	水路	下小菅地内	一部水路法面洗堀(R4 被災箇所)により、東側農地に土砂流出 間坂ため池からの排水により土砂流出	検討中
3	水路	関根地内	土砂堆積による水路溢水により道路冠水	復旧済み
4	水路	上新田地内	水路法面崩壊	復旧済み
5	水路	梓川字道上地内	水路溢水により、田の冠水、水路溝畔崩壊	復旧済み
6	頭首工・道路	大小屋地内	県道に管理道路から土砂流出 土砂吐ゲート右側に流木	復旧済み
7	ため池	李山地内	坂下ため池内上流部において法面すべりあり	検討中
8	水路	古志田地内	西幹線用水路 昨年の豪雨被害のうち復旧したところが一部流出	検討中
9	水路	赤芝地内	西幹線用水路 昨年の豪雨で河川の擁壁がそのまま残存	復旧済み
10	道路	中の目地内	農道洗堀、水路土砂堆積	復旧作業中
11	田・水路	中の目地内	農地及び水路溝畔が洗堀され崩壊	検討中
12	水路	上谷地地内	排水路が溢水し法面を洗堀	検討中
13	水路	竹井地内	排水路が溢水し法面を洗堀	検討中
14	道路	三沢地内	地すべりにより水窪ダム管理道路に土砂が流入	倒木は撤去済み 土砂は通行支障が無い ため経過観察中
15	水路	古志田地内	水路内土砂堆積	検討中
16	頭首工	六郷町西江股地内	土砂堆積	検討中

(5) 畜産施設

No.	場所	被害の状況	被害金額	被害面積	備考
1	上郷	搾乳施設の排水ポンプ 浸水	60 千円		代替品の購入
	合 計		60 千円		

1 2 河川（県まとめ被害状況資料から抜粋）（調査中）

(1) 国管理河川

河川名	所在地	被災状況

(2) 県管理河川

河川名	被災状況

1 3 福祉関係施設

(1) 高齢者福祉施設等

No.	施設名	所在地	被災状況
1	おいたまの郷	下新田地内	施設内の雨漏り
2	特別養護老人ホーム 回春堂	大字花沢地内	施設内の雨漏り

(2) 児童関係施設

No.	施設名	所在地	被災状況

1 4 公共施設

No.	施設名	被災状況
1	興譲小学校	雨漏り（給食室、1F 東渡り廊下、南校舎 3F） 雨水の染み込み（1F 西側渡り廊下の壁）
2	東部小学校	雨漏り（1F 中廊下、2F 中廊下）
3	万世小学校	雨漏り（プレハブ校舎多目的室）
4	南原小学校	雨漏り（体育館器具庫）
5	六郷小学校	雨漏り（体育館）
6	塩井小学校	雨漏り（社体玄関）
7	第三中学校	雨漏り（教室と技術棟の境界部）
8	第四中学校	グラウンドの土が、東側の石垣及び歩道に流出
9	第五中学校	雨漏り（校舎と体育館の境界部）
10	八幡原緑地野球場	雨水で側溝蓋が浮き上がり、グラウンド内に散乱
11	市営陸上競技場	雨漏り（管理棟天井）
12	最上川上流河川緑地野球場	内野部分の土が流出

1 5 観光施設（調査中）

No.	施設名	被災状況

1 6 文化財関係施設（被害報告なし）

1 7 公園施設（被害報告なし）

18 バス

【6月28日（水）】

路 線	原 因	影 響	備 考
米沢市街地循環バス南回り路線	大雨	通町アンダーパス通行止めにより 8 便のルートを変更。 終点(米沢駅)へは 20 分遅れて到着。	

19 鉄道

【6月28日（水）】

路 線	区 間	原因	影 響	備 考
奥羽本線(山形線) 山形新幹線	米沢～山形駅 上下線	大雨	17:50 頃～19:15 運転見合わせ	

20 災害廃棄物の処分(調査中)

(1) 災害廃棄物の受入れ

受入れ日時	
受入れ場所	
搬入できるごみ (分別必須)	①可燃ごみ ②不燃ごみ ③粗大ごみ ④畳 ⑤廃家電 ⑥廃タイヤ ⑦木材 ⑧土のう袋に詰めた土砂
その他	

(2) 災害廃棄物の搬入状況

搬入日時	搬入件数	搬入者居住地
合計		

21 災害ボランティア(設置なし)

22 リエゾン(情報連絡員)(受入なし)

23 米沢市災害警戒本部会議の開催

開催回	開催日時	主な内容
第1回	6/28 19:30	避難指示発令及び避難所開設状況の報告
第2回	6/28 20:30	各避難所の避難者数報告、避難所閉鎖及び職員の解散時刻の検討
第3回	6/29 9:00	被害報告、避難指示解除の検討

※ 被害状況については、現在調査中のものもあり、情報収集・確認が取れ次第、更新していきます。