



米沢市堀川町

米沢市林泉寺二丁目

基準点座標

点名	X座標	Y座標
10A70	-232564.752	-64550.459
10E73	-232302.922	-64639.201
1A111	-232534.022	-64667.096
1A112	-232597.150	-64458.497
1A375	-232456.074	-64436.876
1A377	-232423.957	-64649.870
2A357	-232436.294	-64545.133
T.1	-232550.714	-64653.299
T.2	-232496.886	-64449.052
T.3	-232531.471	-64571.147
T.4	-232484.126	-64564.781
T.5	-232453.745	-64559.736
T.6	-232450.065	-64503.383
T.7	-232375.579	-64534.733
T.8	-232368.751	-64588.691
T.9	-232385.836	-64624.279
1A111A	-232482.826	-64655.883
1A111B	-232546.428	-64615.236
1A112A	-232575.021	-64488.083
T.2A	-232500.676	-64497.850
T.8A	-232313.706	-64588.982

境界点	境界点の種類
田	コンクリート杭
田	プラスチック杭
田	プレート
●	鉄
●	マーキング
●	木杭
●	図上点
●	基準点

事業名	業務名 (仮称) 米沢市立南西中学校敷地測量業務		
土地の所在	米沢市林泉寺二丁目・堀川町地内		
図面の名称	用地平面図	縮尺	1:500
図面番号	1葉の内1	測量の方法	トランシット測量
測量年月日	令和3年9月6日	実測者氏名	梅津 斎
受託者名	株式会社三協エンジニアリング		

\*基準点座標値「世界測地系(測地成果2011)」  
\*公簿地目が現況地目と異なる場合は、公簿地目を( )内に記載