

米沢市

通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組の方針～



平成26年9月

(令和7年3月)

米沢市通学路安全推進会議

1. プログラムの目的

平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成24年8月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し、「米沢市通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全を確保します。

2. 通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「米沢市通学路安全推進会議」を設置しました。本プログラムは、この会議で議論し、策定しました。

- ・国土交通省山形河川国道事務所
- ・山形県置賜総合支庁（道路計画課）
- ・米沢警察署（交通課・生活安全課）
- ・米沢市（土木課・生活安全課・子育て支援課）
- ・米沢地区交通安全協会
- ・米沢市教育委員会（学校教育課）
- ・その他必要に応じて学校・保護者・地区より

3. 取組方針

(1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組をPDCAサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

[通学路安全確保のためのPDCAサイクル]



(2) 定期的な合同点検

○合同点検の実施時期等

- ・4月中に各小学校で通学路の安全点検を実施し、危険箇所を教育委員会に報告します。
- ・危険箇所及び具体的内容を整理し、6～7月に数日間に分けて、学校や地区と一緒に合同点検を実施します。
- ・冬期間に関する危険箇所については、積雪時(1月下旬頃)にも合同点検を行います。
- ・年度途中で危険箇所が確認された場合は、随時報告をもらい、適宜点検を実施します。

○合同点検の体制

- ・小学校ごとに、学校、保護者、道路管理者、警察、交通安全協会、教育委員会、自治会等が参加する合同点検を行います。

(3) 対策の検討

- 合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策、交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必要箇所に応じて具体的な対策案を検討します。

(4) 対策の実施

- 対策の実施にあたっては、関係者間で連携を行います。

(5) 対策効果の把握

- 合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、対策実施後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果の把握を実施します。

(6) 対策に対する効果の検証

- 対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

4. 箇所図、箇所一覧表

小学校ごとの点検結果や対策内容については、小学校ごとの「対策一覧表」を作成し、学校を通じて関係機関で認識を共有します。

【別添資料】

別添① 対策一覧表 令和6年度の点検実施分です。

それぞれの箇所の詳細については、米沢市教育委員会 学校教育課 指導担当
(22-5111 内線7401)または、各小学校にて把握しております。

別添①

【点検・対策検討メンバー】各小学校(各中学校)、PTA 関係者、町内関係者、見守り隊等地域関係者、国道交通省山形河川国道事務所、山形県道路計画課、米沢市土木課・生活安全課・子育て支援課、米沢警察署、米沢市地区交通安全協会、米沢市教育委員会など

令和6年度 通学路の合同点検箇所と対策等一覧

学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
興譲小	主要地方道米沢猪苗代線	金池二丁目 ガソリンスタンド 付近	歩道橋の融雪装置が故障して いて、冬期間危険である。	・児童への指導 ・融雪装置の修繕	学 校 山形県	継続指導 R6 済み
東部小	市道東部小北通り線	東部小学校北側	横断歩道線が薄くなっている。	・児童への指導 ・横断歩道線の更新	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	市道東部小北通り線	東一丁目 ローソン付近	「ゾーン30」の表示が薄くなっ ている。	・児童への指導 ・「ゾーン30」文字の再表示	学 校 米沢市	継続指導 R6 済み
	市道花沢バイパス 松川橋線	駅前四丁目 松川橋東側	「止まれ」「歩行者注意」の表示 が薄くなっている。	・児童への指導 ・「歩行者注意」文字の更新 ・「止まれ」文字の更新	学 校 米沢市 警察署	継続指導 R6 済み R6 済み
	市道花沢バイパス 松川橋線外	駅前四丁目 磯源付近十字路	「止まれ」の表示が薄くなってい る。	・児童への指導 ・「止まれ」文字の更新	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	市道東大通三丁目 五中線	東大通二丁目 東和電機付近	横断歩道線が薄くなっている。	・児童への指導 ・横断歩道線の更新	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	市道東三丁目米沢 駅線	東三丁目 カワチ薬品前	横断歩道線が薄くなっている。	・児童への指導 ・横断歩道線の更新	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
西部小	県道笹野下矢来線	矢来二丁目 矢来踏切東側	横断歩道線と停止線が薄くなっ ている。	・児童への指導 ・横断歩道線、停止線の更新	学 校 警察署	継続指導 R6 済み

	県道綱木米沢停車場線	御廟二丁目 旧キムラ御廟店付近	横断歩道線が薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線、停止線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	市道木場町西線	木場町 コマレオから五叉路 までの道路	冬期間、積雪で道路が狭くなり、 児童の通行が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・冬期間の除雪の強化 	学 校 米沢市	継続指導 R6 済み
南部小	市道南部小南通り 線	城南二丁目 学校南西方向にある 十字路付近	冬期間、積雪で道路が狭くなり、 児童の通行が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・道路拡幅工事、除雪の強化 	学 校 米沢市	継続指導 R6 済み
	市道石垣町福田町 線	福田町一丁目から吾 妻町までの道路	交通量が多く、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・外側線が薄くなれば、グリーンベ ルトの設置 	学 校 米沢市	継続指導 継続要望
	県道板谷米沢停車 場線	福田町二丁目	交通量が多く、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・グリーンベルトの更新 ・横断歩道線の更新 	学 校 山形県 警察署	継続指導 R6 済み R6 済み
	市道南米沢駅本町 線	本町二丁目 ごんた坂前道路	歩道が狭く、コンクリートの側溝 の蓋が割れていたり、蓋がない部 分があったりする。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 	学 校	継続指導
北部小	市道中央五丁目北 村公園線	中央五丁目 四ヶ一町通り	交通量が多く、道幅が狭く、危険 である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・注意喚起文字の再表示 	学 校 米沢市	継続指導 R6 済み
	主要地方道米沢南 陽白鷹線	中央六丁目	交通量が多く、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・R7年度、優先して外側線の更新 	学 校 山形県	継続指導 R6 要望
愛宕小	市道城西遠山町線	城西一丁目 東北電力松が岬変電 所東側	横断歩道のない箇所を横断しなけ ればならず、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・付近の横断歩道線の移動させる 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み

万世小	市道万世小西通り線	八幡原五丁目 万世小西側	道幅が狭く、外側線が薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・外側線の更新 	学 校 米沢市	継続指導 R6 済み
	市道桑山住宅3号線	万世町桑山 ひよこ食堂前	外側線が薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・外側線の更新 	学 校 米沢市	継続指導 R6 済み
南原小	主要地方道米沢猪苗代線	大字笹野 押しボタン信号から 南原駐在所	西側に歩道がなく、危険である。 冬期間、道が狭く、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・R7年度グリーンベルトの設置 ・冬期間の除雪の強化 	学 校 山形県 山形県	継続指導 R6 要望 R6 済み
塩井小	主要地方道米沢南陽白鷹線	塩井町塩野 塩井小学校東側道路	外側線、グリーンベルトが薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・グリーンベルトの更新 	学 校 山形県	継続指導 R6 済み
窪田小	市道一本松窪田小南線	窪田町窪田 児童センター前	横断歩道線が薄くなっており、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線、停止線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	国道121号線	窪田町窪田 市営窪田住宅北側の 十字路	横断歩道線が薄くなっており、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	市道中田町上藤泉線	中田町 金兵衛前	横断歩道線が薄くなっており、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	市道中田町窪田1号線	窪田町窪田 セブンイレブン米沢 窪田店前	横断歩道線が薄くなっており、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	国道13号線	窪田町窪田 セブンイレブン米沢 窪田店前	横断歩道線が薄くなっており、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	市道中田町上藤泉線	中田町 ダイハツ前	横断歩道線が薄くなっており、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み

	県道広幡窪田線	窪田町窪田 下小瀬公民館西側	「止まれ」の表示が薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・停止線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
上郷小	市道上郷小西線	大字竹井 学校西側道路	スピードが出ている車が多く、児童が歩く際、すれ違う幅が狭く危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・外側線の新規設置 	学 校 米沢市	継続指導 R6 済み
	県道万世窪田線	大字川井 上郷郵便局前	見通しが悪く、歩道が狭いため危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・ドットラインの更新 ・停止線の更新 	学 校 山形県 警察署	継続指導 R6 済み R6 済み
	市道浅川天王前線	下新井田 浅川公民館付近	交通量が多い状況で、道路幅が狭く、防護柵等もないため危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 	学 校	継続指導
	県道万世窪田線	上新井田	道路が狭く、防護柵等がないため、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・山形県道路中期計画2028により、対策を検討 	学 校 山形県	継続指導 R6 要望
松川小	市道通町7号線	通町四丁目 松川小学校西側	横断歩道線が薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線・停止線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	市道泉町通町線	通町四丁目 創成電子前	横断歩道線が薄くなっている。 横断歩道が1本の道にしかない。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線・停止線の更新 ・パトロールの強化 	学 校 警察署 警察署	継続指導 R6 済み 継続要望
	県道板谷米沢停車場線	通町六丁目 下島薬局前	横断歩道線が薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	県道板谷米沢停車場線	通町四丁目	横断歩道線が薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・横断歩道線の更新 	学 校 警察署	継続指導 R6 済み
	県道板谷米沢停車場線	通町二丁目	歩道が狭いため、グリーンベルトを設置してほしい。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への指導 ・グリーンベルトの設置 ・取り締まりの強化 	学 校 山形県 警察署	継続指導 R6 済み 継続要望